

Grundejerforeningen Grønnehave

Dansk Kabel TV har meddelt at genetableringen af G/F Grønnehaves veje er færdiggjort.

Vi har derfor d. 19/6 2011 gennemgået en mindre del af grundejerforeningens veje for at udfærdige en stikprøve kontrol på reetableringen efter opgravningerne i området.

Der er ved delvejsynet taget udgangspunkt i afleveringsdokument sammenholdt med røde krydser (*udskiftning af flise*) eller rød streg (*regulering af flise*).

Enkelte røde krydser/streger er glemt eller skrevet ud for forkert vejnummer i afleveringsdokument, dette er tidligere påpeget.

Grønnehave har 5 km vej udspreddt på 25 veje – der er ved dette delvejsyn alene gennemgået følgende veje:

Østlig del af Vittrup Alle, Svejlbæk Alle, Ingstrup Alle og Jerslev Alle

Resultatet af delvejsyn er som følger:

Ikke reetableret:

Vittrup Alle 17	flise ej reguleret
Vittrup Alle 17	2 stk. fliser ikke udskiftet
Vittrup 7	1 flise ikke genoprettet
Svejlbæk Alle 1	1 flise ikke skiftet
Svejlbæk Alle 3	flise ej reguleret
Svejlbæk Alle 4/6	regulering mangler
Svejlbæk Alle 6	brønd mangler chaussesten – stophane skal ned
Svejlbæk Alle 10	TK flise skal udskiftes
Ingstrup Alle 8A	7 fliser ikke genoprettet Asfalt på vej laves
Ingstrup Alle 21/ Præstedfælledvej 112	2 fliser skiftes
Ingstrup Alle 23A	2 fliser skiftes og reguleres

Formand: **Helge Dybdahl, Ingstrup Alle 23B --- tlf.: 32 51 19 12 ----- formand@groennehave.dk**

Kasserer: **Willy Schneider, Vadum Alle 19 --- tlf.: 32 51 83 72 ----- kasserer@groennehave.dk**

Grundejerforeningen Grønnehave

Ingstrup Alle 23B	2 fliser skiftes og 1 reguleres
Ingstrup Alle 25A/B	4 fliser skiftes
Ingstrup Alle 43	Stophane ej sænket
Ingstrup Alle/Timringvej	1 flise ikke skiftet
Jerslev Alle 58	1 flise ødelagt skal skiftes
Jerslev Alle 56	1 flise ikke skiftet
Jerslev Alle 44	2 fliser ikke skiftet
Jerslev Alle 30	2 fliser ikke reguleret
Jerslev Alle 24	3 fliser ej reguleret
Jerslev Alle 20	2 fliser ej reguleret
Jerslev Alle 16	4 fliser ej reguleret 4 ej skiftet
Jerslev Alle 12B	4 ej skiftet 1 ej reguleret
Jerslev Alle 13C	Asfalt kant ej reetableret

Reetableret med fejl:

Vittrup Alle /	
Præstefælledvej 107	Flise vipper + kant
Vittrup Alle 19A	kant + brækket af kant
Vittrup Alle 15	kanter + afhug på ny flise
Vittrup Alle 13	kant
Vittrup Alle 11	kant
Ingstrup Alle 10A	2 fliser sunket 4 cm
Ingstrup Alle 17	kant
Ingstrup Alle 19	udskiftet men ødelagt naboflise

Formand: **Helge Dybdahl, Ingstrup Alle 23B --- tlf.: 32 51 19 12 ----- formand@groennehave.dk**

Kasserer: **Willy Schneider, Vadum Alle 19 --- tlf.: 32 51 83 72 ----- kasserer@groennehave.dk**

Grundejerforeningen Grønnehave

Jerslev Alle kanter på mange genopretninger samt beskadigelse af nabofliser

Generelt ved reetableringen:

- Nye fliser der er lagt er som hovedregel ikke understøttet godt nok
- Ved udskiftning af fliser er der slået kanter af nabofliser
- Asfalt reetableringer er ikke foregået ved affræsning men ved lap på lap metoden.

Der er i ovennævnte ikke noteret de mange sænkninger, der er fremkommet efter vinteren samt det faktum at stort set alle vejoverføringer skal fræses op og have et fornyet lag asfalt.

Del vejsyn foretaget af

Jørgen Madsen, Jørgen Sommer, Willy Schneider og Helge Dybdahl

:

Formand: **Helge Dybdahl, Ingstrup Alle 23B --- tlf.: 32 51 19 12 ----- formand@groennehave.dk**

Kasserer: **Willy Schneider, Vadum Alle 19 --- tlf.: 32 51 83 72 ----- kasserer@groennehave.dk**